

Product	Contacts: 4+PE, male angled connector with VDE and ETS approval	Area	RD30 Power Series 694
Pole	4+PE	Article number	99 0709 73 05

Item description

1. Winkelkappe, Winkelhülse, Dichtung, Klemmkorb und Druckschraube aufstecken.
2. Kontaktsteckersatz in Gehäuse einstecken.
3. Leiter abmontieren, isolieren und anschließen.
4. Winkelhülse mit vormontiertem Gehäuse bis zum mechanischen Anschlag fest verschrauben.
5. Teile gemäß Darstellung montieren.

1. Bead angled hood, sleeve, seal, pinch ring and pressing screw.
2. Clip contact insert into housing.
3. Dismantle cable, strip wire and contact wires.
4. Strongly fasten angled sleeve with preassembled housing up to mechanical stop.
5. Mount remaining parts according to figure.

